



= 1060 ± 0.5 für Falzmaß 1546 - 1670= 1185 ± 0.5 für Falzmaß 1671 - 1795= 1310 ± 0.5 für Falzmaß 1796 - 1920= 1435 ± 0.5 für Falzmaß 1921 - 2170= 1685 ± 0.5 für Falzmaß 2171 - 2295= 1810 ± 0.5 für Falzmaß 2296 - 2420= 1935 ± 0.5 für Falzmaß 2421 - 2545= 2060 ± 0.5 für Falzmaß 2546 - 2670= 2185 ± 0.5 für Falzmaß 2671 - 2795

Bandanordnung für Bandsystem Pivota DX 200

Einleitung

Bandbezugslinien nach DIN 18.101 (August 2014)