Stanzbild für gefälzte Türblätter



Normzargen und Sonderzargen:
Meterrissmarkierung
außerhalb des Butzens,
Schließlöcher vorgestanzt (***),
Butzen müssen entfernt werden.

Stanzbild für ungefälzte Türblätter



Sonderzargen:
Meterrissmarkierung außerhalb des
Butzens,
Schließlöcher vorgestanzt (***),
Butzen müssen entfernt werden.

Die Lage der Schließlöcher wird grundsätzlich
auf Vorderkante Zargenspiegel bezogen, es besteht
keine Abhängigkeit von der Türblattdicke.
Bei Sondertürdicken bitte mit dem
Türblatthersteller bezüglich der Einbaulage
des Türschlosses Rücksprache nehmen.

(*) Meterrissmarkierung, bezogen auf OFF
(**) bezogen auf OFF, Norm- Drückerhöhe 1050 mm
(***) bei DIN-Richtungsbezogenen Zargen Schließlöcher ausgestanzt

Schließlochbereich für Sicherheitsschloss effeff 809	
Einleitung	
	E 02.13.05.2-00-19