



Bei kleinen Maulweiten ist die Anordnung der Drücker im Zwischenbereich der Türblätter zu prüfen !

Profil Nr.	SFS 1	SFS 2	MW
3371	35-60	35-60	90-600

Die Bügelanker sind in der Grundform NICHT veränderbar !

Umfassungszarge als Doppeltürzarge mit Radius für 2 gefälzte Türblätter

Ständerwerk

Profil: 3371 S 03.04.02.1-00-19